


RACER PRO

Diagrama de Conexionado PRO-200

Ejemplo conexionado 4 cilindros secuencial, con 4 bobinas con modulo, 4 inyectores de alta impedancia, CKP Inductivo.



INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.