


RACER PRO

Ejemplo conexasión 4 cilindros con inyección multipunto (4 inyectores)
Chispa Perdida con 2 Bobinas Dobles Sin Módulo
CKP HALL



INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
 Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
 Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.

Cód. 3201135 R1