


Ejemplo conexionado 4 cilindros con inyección multipunto (4 inyectores)
Chispa Perdida con 1 Bobina Cuádruple Sin Módulo
CKP HALL



INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.