


Diagrama de Conexión PRO-300

Ejemplo conexionado para un motor de 6 cilindros, CKP Inductivo, con 6 bobinas sin módulo y 2 Rampas de 6 inyectores de alta impedancia.

INYECTORES ALTA-IMPEDANCIA



INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.