


Diagrama de Conexión PRO-300

Ejemplo conexionado 5 cilindros con Distribuidor.



INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.