

Diagrama de Conexión PRO-220

Ejemplo conexionado 4 cilindros secuencial, con 4 bobinas sin módulo en chispa perdida, 4 inyectores de alta impedancia, 2 sensores de fase HALL y 2 actuadores de leva variable

